

SELVITYS

9.3.2023

Orimattilan kaupunki
Tilapalvelu
Marja Ovaska

Selvityspyyntö 8.3.2023

LIUKASTUMINEN VIRENOJAN KOULULLA 25.1.2022

Orimattilan kaupungin pyytämänä annamme selvityksen liukastumistapauksen osalta seuraavasti:


Henkilö on ilmoittanut tyttärensä liukastuneen Orimattilan Virenojan koulun pihalla 25.1.2022 n. klo 14:40. Tarkempi vahinkopaikka on ilmoittajan mukaan pihalla olevan polun ja kävelyväylän risteyskohta. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan liukastuminen on johtunut puutteellisesta liukauden torjunnasta kävelyväylällä ja liukkaiden torjunnan puutteesta pihalla olevalla polulla.

Orimattilan kaupungin alueurakoitsijana toimii Viherpalvelut Hyvönen Oy, jonka tehtäviin kuuluu mm. talvikunnossapito Orimattilan Tilapalveluiden kiinteistöjen piha-alueilla.

Selvityksenä siitä, ettei pääurakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy ole laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan, osoitamme seuraavaa:

1. Tapahtumapaikka

Virenojan koulun talvikunnossapitokartan (kuva 1) mukaan koulurakennuksen kaakkoiskulman epävirallinen polku ei kuulu kunnossapidettäviin alueisiin. Kevytväylä koulun itäpuolella on kunnossapidettävää konetyöaluetta.



Kuva 1. Virenojan koulun kunnossapitokartta.

2. Sääolosuhteet

4001 Tie 4 Hollola, Miekiö

23.1.2022	Lämpötila	Kastepiste	Lämpötila	Tie-kaste-	Lumi	Vesi	Kokonais
Kello	tie C	C	ilma C	piste ero	cm	mm	sade mm
9:00	-6,9	-6,7	-6,0	-0,2	0,1	0,0	0,1
12:00	-3,4	-2,6	-2,3	-0,8	0,0	0,0	0,0
14:00	-1,9	-1,2	-1,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
18:00	-1,0	0,0	0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0
20:00	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
24:00	-1,3	-0,1	-0,1	-1,2	0,0	0,0	0,0


24.1.2022	Lämpötila	Kastepiste	Lämpötila	Tie-kaste-	Lumi	Vesi	Kokonais
Kello	tie C	C	ilma C	piste ero	cm	mm	sade mm
9:00	0,0	0,8	1,1	-0,8	0,0	0,0	0,0
12:00	1,2	0,8	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0
14:00	1,4	1,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0
18:00	0,9	1,0	1,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
20:00	0,7	1,0	2,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
24:00	-2,2	-0,1	0,8	-2,1	0,0	0,0	0,0

25.1.2022	Lämpötila	Kastepiste	Lämpötila	Tie-kaste-	Lumi	Vesi	Kokonais
Kello	tie C	C	ilma C	piste ero	cm	mm	sade mm
2:00	-2,9	-1,0	-0,2	-1,9	0,0	0,0	0,0
4:00	-3,5	-1,7	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0
6:00	-4,1	-2,3	-1,1	-1,8	0,0	0,0	0,0
8:00	-4,3	-3,8	-2,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
10:00	-4,0	-4,4	-2,7	0,4	0,0	0,0	0,0
12:00	-2,0	-5,3	-2,2	3,3	0,0	0,0	0,0
14:00	-1,9	-5,9	-2,1	4,0	0,0	0,0	0,0


3. Kunnossapitotoimenpiteet

Liukkauden torjunta (hiekoitus), pihat

Konetyöalueiksi määritellyt väylät ja alueet on hiekoitettu vahinkoa edeltäneenä iltana 24.1.2022 n. klo 21:20 (kuva 3). Käsityöalueet on hiekoitettu vahinkopäivän aamulla 25.1.2022 n. klo 8:00 (kuva 4).




Kuva 3. Hiekoitus Virenojan koululla 24.1.2022. Paikkatietohuomio Fluent Progress Kunto RT Oy.



Kuva 4. Käsityöhiekoitus Virenojan koululla 25.1.2022. Paikkatietohuomio Fluent Progress Kunto RT Oy.

Lumen auraus, pihat

Viimeisin vahinkoa edeltänyt auraus Virenojan koululla on tehty 22.1.2022 n. klo 2:00 (kuva 5).



Kuva 5. Auraus Virenojan koululla 22.1.2022. Paikkatietohuomio Fluent Progress Kunto RT Oy.

Viherpalvelut Hyvönen Oy:n katsoo huolehtineensa Orimattilan kaupungin alueurakan pääurakoitsijana kunnossapitovelvollisuudesta.

Ystävällisin terveisin

Viherpalvelut Hyvönen Oy

Ella Merilaita

Ella Merilaita

Katutyönjohtaja