

SELVITYS

Päivämäärä 11.6.2025

Orimattilan kaupunki
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Ari-Pekka Rajaranta

Selvityspyyntö 6.6.2025

Juonalantie kaatuminen 12.4.2025

Orimattilan kaupungin pyytämänä annamme selvityksen 12.4.2025 Juonalantiella Orimattilassa Lehmuskaaren risteuksen kohdalla tapahtuneesta kaatumisesta.


Tapaturmasta on ilmoitettu seuraavasti, "Olin lähtenyt kotoonta kävelylenkille n. klo 8:00 alkaen. Oli satanut lunta, mutta minulla oli talvikengät jalassa, eikä yhtään tuntunut liukkaalta. Kunnes kaatusin Juonalantiella Lehmuskaaren risteuksen kohdalla."

Orimattilan kaupungin alueurakoitsijana toimii Viherpalvelut Hyvönen Oy, jonka tehtäviin kuuluu mm. talvikunnossapito ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä.

Selvityksenä siitä, ettei pääurakoitsija Viherpalvelut Hyvönen Oy ole lyönyt laimin kunnossapitovelvollisuuttaan, osoitamme seuraavaa:

• Säätila 12.4.2025, Orimattila (kuva 1)

- Keli on ollut tapaturmaa ja lumisadetta edeltävänä yönä kuiva ja pakkasella. Kuivasta kelistä johtuen, tienpinnalla ei ole ollut aiempaa kosteutta, joka mahdollisesti aiheuttaisi liukkaita ja hiekoitustarpeen. Kuivasta kelistä johtuen tienpintaan ei ole syntynyt liukkaita aiheuttavaa kuuraa. Kastepistelämpötila on ollut tapahtumahetkellä kylmempää, jolloin kosteutta ei muodostu tienpinnalle.



Kuva 1: Ote sääseurantapalvelusta (Omakeli)

• Säätila 11.4.2025, Orimattila (kuvat 2 ja 3)

- o Keli oli tapaturmaa edeltävänä päivänä kuivaava ja tienpinnat olivat plussalla (kuva 2). Aiemmin sata-
neet lumet sulivat pois tienpinnalta ja tienpinnat kuivivat (kuva 3).




Kuva 2: Ote sääseurantapalvelusta (Omakeli)



Kuva 3: Valokuva paikkatietoseurantajärjestelmästä (Fluent Kunto)


• Kunnossapitotoimenpiteet

- o Orimattilan kaupungin alueella on aloitettu talvenaikaisen hiekoitushiekan poistot kaupungin edusta-
jan(tilaaja) kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana 31.3.2025. Juonalan tien ja Lehmuskaaren alueella
on talvenaikaiset hiekoitushiekat poistettu 1.4.2025. (kuva 4). Hiekannostoa ei ole toteutettu poikkeuk-
sellisen aikaisin verrattuna aiempiin vuosiin.



Kuva 4: Ote paikkatietoseurantajärjestelmästä (Fluent Kunto)

- Juonalantiellä on tehty tarkastusajoa ennen tapaturmaa 9.4., jolloin ei ole todettu tarvetta kunnossapitotoimenpiteille. (Kuva 5)



Kuva 5, Ote paikkatietoseurantajärjestelmästä (Fluent Kunto)

Viherpalvelut Hyvönen Oy:n katsoo huolehtineensa Orimattilan kaupungin alueurakan pääurakoitsijana kunnossapitovelvollisuudestaan.

Ystävällisin terveisin

Viherpalvelut Hyvönen Oy

Mikael Toivonen

Vastaava katutyönjohtaja